

AD INFO - TECHNISCHE INFORMATIONEN

1 Flugplatz:

öffentlich, Flughafen CIV

2 Lage:

1 km E Samedan

3 Flugplatzbezugstemperatur:

17,8°C

4 Betriebszeiten:

0800 LT - HR* (HR* VFG RAC 1-1) jedoch nicht später als 1900 LT

5 Flugplatz-Halter:

Engadin Airport Piazza Aviatica 2, 7503 Samedan

6 AFTN:

LSZSYDYX, LSZSZPZX, LSZSZTZX(for PLN)

7 TEL NR:

0041 (0) 81 851 08 51
0041 (0) 81 851 08 59 FAX
ATIS 0041 (0) 81 834 93 24
info@engadin-airport.ch
www.engadin-airport.ch

8 Bodendienste:

Begrenzte Anzahl von Hangar Abstellplätzen für ACFT von BesucherN, diese sind nur bei vorheriger Vereinbarung mit der Engadin Airport AG verfügbar. Bodendienst für den privaten Luftverkehr, Engadin Airport AG. JET A1, AVGAS 100LL. Keine Rückbetankung.

Feuerbekämpfungsmittel: Kategorie 2; Kategorie 3-4; O/R FLT 3 HR vor ETA/ETD; Kategorie 5-6; O/R

9 Zoll:

Während AD-Betriebszeiten

10 Örtliche Flugbeschränkungen und Bemerkungen:

10.1:

Papi 03 Lichtstrahl um 5° versetzt westlich der Pistenachse. ICAO Hindernisschutzfläche wird durch den Hügel zwischen Meldepunkt W und THR 03 durchstossen.

PAPI 21 Lichtstrahl um 5° versetzt östlich der Pistenachse.

10.2:

Der Flughafen ist geschlossen für Flächenflugzeuge der Landekategorie B und höher wenn die Sicht weniger als 5 Km oder die Wolkenuntergrenze weniger als 2200 ft AGL beträgt.

Weiter INFO über ATIS 136.600 MHZ und Tel. Nr. + 41 (0) 81 834 93 24.

10.3 15 OCT – 15 APR:

Es ist unerlässlich, sich vorher über den Zustand der Piste zu erkundigen (SNOWTAM, ATIS oder TEL).

10.4 08 DEC – APR 14

Beschränkte Abstellfläche für ACFT des privaten Luftverkehrs bis zu 4 t MTOM im Winter. Die Abstellfläche ist vorwiegend den ACFT des gewerbsmässigen Luftverkehrs sowie des privaten Luftverkehrs mit über 4 t MTOM vorbehalten. ACFT bis zu 4 t MTOM werden auf den nur beschränkt verfügbaren, gefrorenen "snow PRGK" abgestellt. Standzeiten von mehr als 60 min können aus diesem Grunde nicht gewährleistet werden. Für längere Standzeiten wird dringend empfohlen, **sich einen Tag vor dem geplanten Flug** bei der Flughafenhalterin über die voraussichtlichen Abstellmöglichkeiten zu informieren.

Entsprechende Angaben sind unter Angabe von

- Gesuchsteller
- Datum des An + Abfluges
- Rufzeichen
- Flugzeugtyp
- ETA LSZS UTC
- EOBT LSZS UTC

an Engadin Airport, 7503 Samedan, Tel: 0041 (0) 81 851 08 51 zu richten. Änderungen und Annullierungen bereits koordinierter FLT sind umgehend zu melden.

10.5 GLD ACT MAY - OCT

CTN: Fahrzeugbewegungen W von RWY 03/21.

10.6

Lokalflüge von weniger als 20 min Flugdauer sind SAT/SUN/HOL und täglich zwischen 1200 und 1400 LT, "touch-and-go"-Landungen sind SUN/HOL und täglich zwischen 1200 und 1400 LT untersagt.

10.7 Lärmschutzmassnahmen für JET/Turboprop ACFT:

Zum Abbremsen ist die gesamte Pistenlänge zu benützen. "REVERSE" soll nur aus sicherheits- oder operationellen Gründen benützt werden.

APU darf erst 30 Min vor EOBT in Betrieb gesetzt werden und sollte spätestens 15 Min nach Erreichen der Parkposition ausgeschaltet werden.

10.8

Luftfahrzeuge der Lärmkategorie A (VFR AGA 3-0 APP A oder AIP GEN 4.1 APP B) sind nicht zugelassen; Sonderbewilligungen nur für Flugveranstaltungen möglich.

10.9

Für Luftfahrzeuge der Lärmkategorie B (VFR AGA 3-0 APP A oder AIP GEN 4.1 Appendix B) ist zwischen 1200 und 1400 LT nur 1 Start oder 1 Landung erlaubt.

10.10

Luftfahrzeuge der Lärmkategorie I, II & III (AIP GEN 4.1 Appendix A) sind nur mit Sonderbewilligung zugelassen; Gesuche sind mindestens 24h im Voraus an die Flughafenleitung zu richten.

10.11 AD im Gebirge:

Die Piloten müssen für den Flugplatz LSZS qualifiziert sein und die Anforderungen gemäss Einweisungskonzept erfüllen:

QUALIFICATION – CURRENCY – REQUALIFICATION

10.12 Signalwesten und Besatzungsausweis

Alle Personen im Flughafenmanövrierbereich (einschliesslich Besatzung während des Aussenchecks müssen eine Signalweste gemäss EN 471 Klasse 2 oder 3 tragen. Alle Besatzungsmitglieder müssen ihren Besatzungsausweis oder Flughafenausweis sichtbar tragen und auf Verlangen den Kontrollbeamten vorweisen.

11 ATS:

ATIS HO

AFIS HO

12 Handkorrekturen VAC 15:

Bitte AIP konsultieren